

Wykaz drzew zakwalifikowanych do wycinki na terenie RDW w Siemiatyczach w 2018r. (XI)

ZADANIE B

Lp.	lokalizacja		orientacyjna	obwód drzewa	ilość	gatunek	uwagi	dl. pnia	masa	UM/UG
	km	strona	średnica drzewa [cm]	[cm]	[szt.]	drzewa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dr nr 681 Topczewo-Brańsk-Ciechanowiec										
UG Brańsk Decyzja RS.6131.62.2017 z dnia 23.02.2018r.										
1	28+317	P	41,40	130	1	wierzba	uszkodzony, pochylony	3	0,40	UG Brańsk
2	28+375	P	66,24	208	1	wierzba	uszkodzony	0,5	0,17	UG Brańsk
3	28+380	P	35,03	110	1	olszyna	sucha	4	0,39	UG Brańsk
4	28+450	P	38,22	120	1	wiąz	uszkodzony, pochylony	4	0,46	UG Brańsk
5	28+455	P	44,59	140	1	wiąz	usycha	5	0,78	UG Brańsk
6	28+500	P	54,46	171	1	wiąz	uszkodzony	5	1,16	UG Brańsk
7	28+520	P	53,82	169	1	olszyna	uszkodzony	6	1,36	UG Brańsk
8	28+900	L	66,24	208	1	wierzba	uszkodzony, pochylony	4	1,38	UG Brańsk
9	28+912	L	35,03	110	1	jesion	uszkodzony	3	0,29	UG Brańsk
10	29+725	P	31,21	98	1	klon	usycha	3	0,23	UG Brańsk
11	29+735	P	34,71	109	1	klon	usycha	4	0,38	UG Brańsk
12	29+840	P	32,48	102	1	klon	pochylony	3	0,25	UG Brańsk
13	29+860	L	28,34	89	1	wiąz	blisko jezdni	2	0,13	UG Brańsk
14	29+870	P	36,62	115	1	klon	uszkodzony	2	0,21	UG Brańsk
15	29+880	P	65,92	207	1	klon	uszkodzony	2	0,68	UG Brańsk
16	29+920	P	35,35	111	1	klon	uszkodzony	2	0,20	UG Brańsk
17	29+950	P	30,89	97	1	klon	usycha	2	0,15	UG Brańsk
18	29+970	P	37,26	117	1	klon	usycha	2	0,22	UG Brańsk
19	29+980	P	29,62	93	1	grab	suchy	3	0,21	UG Brańsk
20	30+020	P	47,77	150	1	klon	uszkodzony, usycha	3	0,54	UG Brańsk
21	30+030	P	66,88	210	1	klon	uszkodzony	4	1,40	UG Brańsk
22	30+040	P	49,36	155	1	klon	uszkodzony	3	0,57	UG Brańsk
23	30+050	P	56,69	178	1	klon	uszkodzony, pochylony	4	1,01	UG Brańsk
24	30+060	P	58,60	184	1	klon	uszkodzony, pochylony	2	0,54	UG Brańsk
25	30+280	P	51,59	162	1	klon	uszkodzony	3	0,63	UG Brańsk
26	30+298	P	29,62	93	1	klon	usycha	2	0,14	UG Brańsk
27	30+530	P	23,57	74	1	klon	usycha, blisko jezdni	3	0,13	UG Brańsk
28	30+540	P	21,02	66	1	klon	usycha, blisko jezdni	2	0,07	UG Brańsk
29	30+550	P	31,21	98	1	klon	uszkodzony, usycha	3	0,23	UG Brańsk
30	30+695	P	65,92	207	1	wierzba	spróchniała	1	0,34	UG Brańsk
31	30+740	P	39,17	123	1	olszyna	uszkodzona	7	0,84	UG Brańsk
32	30+750	L	37,58	118	1	olszyna	uszkodzona	6	0,67	UG Brańsk
33	30+760	L	42,68	134	1	olszyna	uszkodzona	2	0,29	UG Brańsk
34	30+765	P	45,86	144	1	olszyna	uszkodzona	7	1,16	UG Brańsk
35	30+770	P	32,48	102	1	olszyna	usycha	4	0,33	UG Brańsk
36	30+780	P	42,04	132	1	olszyna	sucha	8	1,11	UG Brańsk
37	30+780	L	32,17	101	1	olszyna	uszkodzona	4	0,32	UG Brańsk
38	30+795	P	40,13	126	1	osika	sucha, uszkodzona	6	0,76	UG Brańsk
39	30+805	P	37,26	117	1	klon	uszkodzony	2	0,22	UG Brańsk
40	31+140	P	40,76	128	1	klon	uszkodzony	2	0,26	UG Brańsk
41	31+150	P	37,90	119	1	klon	uszkodzony	2	0,23	UG Brańsk

42	31+220	P	45,54	143	1	klon	uszkodzony	2	0,33	UG Brańsk
43	31+250	P	44,90	141	1	klon	uszkodzony	2	0,32	UG Brańsk
44	31+270	P	46,18	145	1	klon	uszkodzony	2	0,33	UG Brańsk
45	31+280	P	45,54	143	1	klon	uszkodzony	2	0,33	UG Brańsk
46	31+300	P	49,04	154	1	klon	uszkodzony	2	0,38	UG Brańsk
47	31+310	P	48,09	151	1	klon	uszkodzony	2	0,36	UG Brańsk
48	31+320	P	43,95	138	1	klon	uszkodzony	2	0,30	UG Brańsk
49	31+335	P	41,08	129	1	klon	uszkodzony	2	0,26	UG Brańsk
50	31+345	P	43,95	138	1	klon	uszkodzony	2	0,30	UG Brańsk
51	31+570	P	44,90	141	1	klon	uszkodzony	2	0,32	UG Brańsk
52	31+610	P	47,45	149	1	klon	uszkodzony	2	0,35	UG Brańsk
53	31+640	P	56,05	176	1	klon	uszkodzony, suchy	2	0,49	UG Brańsk
54	31+660	P	45,54	143	1	klon	usycha	2	0,33	UG Brańsk
55	31+675	P	43,95	138	1	klon	usycha	2	0,30	UG Brańsk
56	31+920	P	42,04	132	1	klon	usycha	2	0,28	UG Brańsk
57	32+030	P	45,86	144	1	klon	uszkodzony	2	0,33	UG Brańsk
58	32+260	P	53,50	168	1	lipa	utrudniają widoczność przy wyjeździe ze wsi	6	1,35	UG Brańsk
59	32+270	P	84,08	264	1	dąb		4	2,22	UG Brańsk
60	32+295	P	76,43	240	1	lipa	uszkodzona	3	1,38	UG Brańsk
61	32+310	P	60,83	191	1	lipa	pochylona	4	1,16	UG Brańsk
62	32+320	P	34,39	108	1	klon	pochylona, usycha	2	0,19	UG Brańsk
63	32+330	P	31,85	100	1	klon	suchy	2	0,16	UG Brańsk
64	32+340	P	30,57	96	1	klon	suchy, uszkodzony	2	0,15	UG Brańsk
65	32+380	P	54,78	172	1	klon	suchy, uszkodzony	3	0,71	UG Brańsk
66	32+390	P	52,23	164	1	klon	suchy, uszkodzony	3	0,64	UG Brańsk
67	32+397	P	45,22	142	1	klon	suchy	1	0,16	UG Brańsk
68	32+525	P	38,54	121	1	klon	suchy	1	0,12	UG Brańsk
69	32+570	P	43,31	136	1	klon	suchy	2	0,29	UG Brańsk
70	32+580	P	43,63	137	1	klon	suchy	2	0,30	UG Brańsk
71	32+670	P	42,68	134	1	klon	usycha	2	0,29	UG Brańsk
72	32+680	P	51,59	162	1	klon	usycha, uszkodzony	2	0,42	UG Brańsk
73	32+730	P	54,46	171	1	klon	usycha, uszkodzony	1	0,23	UG Brańsk
74	39+330	L	46,82	147	1	jesion	usycha, pochylony	2	0,34	UG Brańsk
75	39+350	L	31,21	98	1	jesion	usycha, pochylony	3	0,23	UG Brańsk
76	39+450	L	44,90	141	1	jesion	uszkodzony	3	0,47	UG Brańsk
77	39+460	L	43,31	136	1	jesion	uszkodzony	4	0,59	UG Brańsk
78	39+540	L	69,11	217	1	klon	uszkodzony	5	1,87	UG Brańsk
79	39+630	P	40,76	128	1	jesion	uszkodzony	2	0,26	UG Brańsk
80	39+650	L	36,31	114	1	jesion	uszkodzony	3	0,31	UG Brańsk
81	39+690	L	53,50	168	1	jesion	uszkodzony	5	1,12	UG Brańsk
82	39+770	P	51,91	163	1	jesion	pochylony	5	1,06	UG Brańsk
83	39+780	L	58,60	184	1	jesion	usycha, uszkodzony	3	0,81	UG Brańsk
84	39+830	L	42,68	134	1	jesion	uszkodzony	4	0,57	UG Brańsk
85	39+840	L	51,27	161	1	jesion	uszkodzony	3	0,62	UG Brańsk
86	39+850	L	54,78	172	1	jesion	uszkodzony	2	0,47	UG Brańsk
87	39+850	P	46,82	147	1	jesion	pochylony	3	0,52	UG Brańsk
88	39+860	L	48,41	152	1	jesion	uszkodzony	4	0,74	UG Brańsk
89	39+860	P	33,44	105	1	jesion	usycha	3	0,26	UG Brańsk
90	39+880	L	32,48	102	1	jesion	usycha, uszkodzony	2	0,17	UG Brańsk
91	39+930	L	39,49	124	1	wierzba	uszkodzona, próchno	3	0,37	UG Brańsk
92	39+950	P	42,36	133	1	olszyna	uszkodzony	6	0,85	UG Brańsk
93	39+980	L	58,60	184	1	jesion	suchy	4	1,08	UG Brańsk
94	39+990	L	59,24	186	1	jesion	suchy	3	0,83	UG Brańsk
95	40+010	L	59,55	187	1	jesion	suchy	2	0,56	UG Brańsk
96	40+340	P	58,60	184	1	jesion	suchy	3	0,81	UG Brańsk
97	40+620	P	62,42	196	1	jesion	suchy	4	1,22	UG Brańsk

98	40+870	L	59,55	187	1	wierzba	próchno	3	0,84	UG Brańsk
99	41+379	P	22,29	70	1	wierzba	blisko jezdni	4	0,16	UG Brańsk
100	41+396	P	25,48	80	1	olszyna	blisko jezdni	7	0,36	UG Brańsk
101	41+396	P	31,85	100	1	olszyna	blisko jezdni	9	0,72	UG Brańsk
102	41+403	P	22,29	70	1	olszyna	blisko jezdni	4	0,16	UG Brańsk
103	41+417	P	22,29	70	1	olszyna	pochylona	5	0,20	UG Brańsk
104	41+419	P	19,11	60	1	brzoza	pochylona	4	0,11	UG Brańsk
105	41+450	P	70,06	220	1	jesion	pochylony	14	5,39	UG Brańsk
106	41+458	L	44,59	140	1	grusza	blisko jezdni	10	1,56	UG Brańsk
107	41+519	P	57,32	180	1	brzoza	blisko jezdni	15	3,87	UG Brańsk
108	41+569	P	79,62	250	1	jesion	pochylona	22	10,95	UG Brańsk
109	41+583	P	47,77	150	1	olszyna	spróchniała	8	1,43	UG Brańsk
110	41+597	P	47,77	150	1	jesion	uszkodzony	22	3,94	UG Brańsk
111	41+603	P	50,96	160	1	jesion	uszkodzony	15	3,06	UG Brańsk
112	41+608	P	60,51	190	1	jesion	uszkodzony	16	4,60	UG Brańsk
113	41+650	P	20,70	65	1	grab	usycha	10	0,34	UG Brańsk
114	41+654	P	31,85	100	1	grab	usycha	11	0,88	UG Brańsk
115	41+665	P	41,40	130	1	olszyna	usycha	21	2,83	UG Brańsk
116	41+670	P	36,62	115	1	grusza	blisko jezdni	10	1,05	UG Brańsk
117	41+676	P	28,66	90	1	akacja	blisko jezdni	17	1,10	UG Brańsk
118	41+680	P	47,77	150	1	jesion	blisko jezdni	12	2,15	UG Brańsk
119	41+685	P	19,11	60	1	grab	uszkodzony	6	0,17	UG Brańsk
120	41+688	P	35,67	112	1	osika	usycha	22	2,20	UG Brańsk
121	41+693	P	28,66	90	1	grusza	usycha	6	0,39	UG Brańsk
122	41+696	P	38,22	120	1	osika	usycha	18	2,06	UG Brańsk
123	41+700	P	37,58	118	1	grusza	usycha	10	1,11	UG Brańsk
124	41+702	P	41,40	130	1	wiąz	usycha	10	1,35	UG Brańsk
125	41+717	P	28,66	90	1	olszyna	usycha	15	0,97	UG Brańsk
126	41+766	P	57,32	180	1	dąb	pochylony	22	5,68	UG Brańsk
127	41+802	P	28,66	90	1	brzoza	usycha	24	1,55	UG Brańsk
128	41+804	P	38,22	120	1	brzoza	usycha	24	2,75	UG Brańsk
129	41+564	L	44,90	141	1	olszyna	sucha	8	1,27	UG Brańsk
130	41+564	L	40,45	127	1	olszyna	sucha	11	1,41	UG Brańsk
				razem	130				118,57	

Dr nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa

UG Bielsk Podlaski Decyzja RGP.6131.58.2017 z dnia 07.03.2018r.

1	1+260	P	33,12	104	1	jesion	uschnięty	2	0,17	UG Bielsk Podl.
2	10+467	L	51,59	162	1	jesion	próchnieje	4	0,84	UG Bielsk Podl.
3	10+525	L	75,16	236	1	jesion	usycha	5	2,22	UG Bielsk Podl.
4	10+532	L	44,59	140	1	jesion	usycha	5	0,78	UG Bielsk Podl.
5	10+658	L	27,39	86	1	jesion	usycha	3	0,18	UG Bielsk Podl.
6	10+697	P	19,11	60	1	jesion	usycha	4	0,11	UG Bielsk Podl.
7	10+722	P	63,69	200	1	jesion	niebezpiecznie pochylony nad jezdnię	4	1,27	UG Bielsk Podl.
				razem	7				5,57	

UM Hajnówka Decyzja GKM.6131.93.2017 z dnia 23.01.2018r.

1	24+630	P	42,99	135	1	klon	próchnieje utrudnia wjazd na posesję	2	0,29	UM Hajnówka
2	24+770	L	19,11	60	1	świerk	uschnięty	3	0,09	UM Hajnówka
3	24+773	L	15,92	50	1	świerk	uschnięty	3	0,06	UM Hajnówka

4	25+214	L	45,86	144	1	jesion	usycha, próchnieje, zagrożenie dla ruchu	2	0,33	UM Hajnówka
5	25+218	L	57,96	182	1	jesion	usycha, zagrożenie dla ruchu pieszych	3	0,79	UM Hajnówka
6	25+370	P	20,06	63	1	modrzew	uschnięty	4	0,13	UM Hajnówka
7	26+060	L	48,09	151	1	lipa	próchnieje, uszkodzona	2	0,36	UM Hajnówka
8	26+071	L	51,91	163	1	lipa	próchnieje, uszkodzona	2	0,42	UM Hajnówka
9	26+277	Ł	31,85	100	0	grab	usycha, wrasta w linię energetyczną	0	0,00	UM Hajnówka
10	26+290	L	62,74	197	1	brzoza	usycha, zagrożenie dla budynków i ruchu	5	1,54	UM Hajnówka
11	26+293	L	62,10	195	1	brzoza	usycha, zagrożenie dla budynków i ruchu	5	1,51	UM Hajnówka
12	27+200	L	43,95	138	1	dąb	niebezpiecznie pochylony na budynek	4	0,61	UM Hajnówka
13	27+201	L	29,94	94	1	klon	uschnięty	2	0,14	UM Hajnówka
14	27+252	P	21,02	66	1	lipa	usycha, pęknięta	3	0,10	UM Hajnówka
15	27+353	Ł	57,32	180	0	lipa	pochylone, uszkodza płot	0	0,00	UM Hajnówka
16	27+470	L	39,81	125	1	lipa	próchnieje, pęknięta	2	0,25	UM Hajnówka
17	27+480	L	34,39	108	1	lipa	kolizja z proj. Zjazdem publicznym	2	0,19	UM Hajnówka
				razem	15				6,81	

Dr nr 685 Zabłudów-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele

UM Hajnówka Decyzja GKM.6131.93.2017 z dnia 23.01.2018r.

18	43+046	P	14,01	44	1	klon	usycha	1	0,02	UM Hajnówka
19	43+048	P	21,34	67	1	klon	usycha	2	0,07	UM Hajnówka
20	43+049	P	23,89	75	1	klon	usycha	2	0,09	UM Hajnówka
21	43+049	P	35,03	110	1	lipa	usycha	5	0,48	UM Hajnówka
22	43+060	P	66,24	208	1	olcha	uschnięta	5	1,72	UM Hajnówka
23	43+073	P	23,89	75	1	lipa	uschnięta	3	0,13	UM Hajnówka
24	43+088	P	35,03	110	1	lipa	usycha	3	0,29	UM Hajnówka
25	43+280	P	45,86	144	0	lipa	zagrozenie dla budynku dom-nauczycielaZNP	0	0,00	UM Hajnówka
26	43+287	P	44,90	141	0	lipa	zagrozenie dla budynku dom-nauczycielaZNP	0	0,00	UM Hajnówka
27	43+301	P	27,07	85	0	lipa	zagrozenie dla budynku dom-nauczycielaZNP	0	0,00	UM Hajnówka
28	43+485	Ł	50,00	157	0	lipa	usycha, zarażona jemiolą	0	0,00	UM Hajnówka
29	43+490	L	50,96	160	1	lipa	uschnięta	3	0,61	UM Hajnówka
				razem	8				3,42	

Dr nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa

UG Hajnówka Decyzja IP.6131.79.2017 z dnia 30.07.2018r.

1	32+305	P	92,99	292	1	sosna	pochylona	12	8,15	UG Hajnówka
				razem	1				8,15	

ogółem **161**

142,52 m3