

Wykaz drzew zakwalifikowanych do wycinki na terenie RDW w Siemiatyczach w 2018r. (XII)

| Lp. | lokalizacja | | orientacyjna | obwód drzewa | ilość | gatunek | uwagi | dl. pnia | masa | UM/UG |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------|--------|---------|-----------------------|----------|------|-----------|
| | km | strona | średnica drzewa [cm] | [cm] | [szt.] | drzewa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dr nr 681 Topczewo-Brańsk-Ciechanowiec | | | | | | | | | | |
| UG Brańsk Decyzja RS.6131.62.2017 z dnia 23.02.2018r. | | | | | | | | | | |
| 1 | 28+317 | P | 41,40 | 130 | 1 | wierzba | uszkodzony, pochylony | 3 | 0,40 | UG Brańsk |
| 2 | 28+375 | P | 66,24 | 208 | 1 | wierzba | uszkodzony | 0,5 | 0,17 | UG Brańsk |
| 3 | 28+380 | P | 35,03 | 110 | 1 | olszyna | sucha | 4 | 0,39 | UG Brańsk |
| 4 | 28+450 | P | 38,22 | 120 | 1 | wiąz | uszkodzony, pochylony | 4 | 0,46 | UG Brańsk |
| 5 | 28+455 | P | 44,59 | 140 | 1 | wiąz | usycha | 5 | 0,78 | UG Brańsk |
| 6 | 28+500 | P | 54,46 | 171 | 1 | wiąz | uszkodzony | 5 | 1,16 | UG Brańsk |
| 7 | 28+520 | P | 53,82 | 169 | 1 | olszyna | uszkodzony | 6 | 1,36 | UG Brańsk |
| 8 | 28+900 | L | 66,24 | 208 | 1 | wierzba | uszkodzony, pochylony | 4 | 1,38 | UG Brańsk |
| 9 | 28+912 | L | 35,03 | 110 | 1 | jesion | uszkodzony | 3 | 0,29 | UG Brańsk |
| 10 | 29+725 | P | 31,21 | 98 | 1 | klon | usycha | 3 | 0,23 | UG Brańsk |
| 11 | 29+735 | P | 34,71 | 109 | 1 | klon | usycha | 4 | 0,38 | UG Brańsk |
| 12 | 29+840 | P | 32,48 | 102 | 1 | klon | pochylony | 3 | 0,25 | UG Brańsk |
| 13 | 29+860 | L | 28,34 | 89 | 1 | wiąz | blisko jezdni | 2 | 0,13 | UG Brańsk |
| 14 | 29+870 | P | 36,62 | 115 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,21 | UG Brańsk |
| 15 | 29+880 | P | 65,92 | 207 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,68 | UG Brańsk |
| 16 | 29+920 | P | 35,35 | 111 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,20 | UG Brańsk |
| 17 | 29+950 | P | 30,89 | 97 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,15 | UG Brańsk |
| 18 | 29+970 | P | 37,26 | 117 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,22 | UG Brańsk |
| 19 | 29+980 | P | 29,62 | 93 | 1 | grab | suchy | 3 | 0,21 | UG Brańsk |
| 20 | 30+020 | P | 47,77 | 150 | 1 | klon | uszkodzony, usycha | 3 | 0,54 | UG Brańsk |
| 21 | 30+030 | P | 66,88 | 210 | 1 | klon | uszkodzony | 4 | 1,40 | UG Brańsk |
| 22 | 30+040 | P | 49,36 | 155 | 1 | klon | uszkodzony | 3 | 0,57 | UG Brańsk |
| 23 | 30+050 | P | 56,69 | 178 | 1 | klon | uszkodzony, pochylony | 4 | 1,01 | UG Brańsk |
| 24 | 30+060 | P | 58,60 | 184 | 1 | klon | uszkodzony, pochylony | 2 | 0,54 | UG Brańsk |
| 25 | 30+280 | P | 51,59 | 162 | 1 | klon | uszkodzony | 3 | 0,63 | UG Brańsk |
| 26 | 30+298 | P | 29,62 | 93 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,14 | UG Brańsk |
| 27 | 30+530 | P | 23,57 | 74 | 1 | klon | usycha, blisko jezdni | 3 | 0,13 | UG Brańsk |
| 28 | 30+540 | P | 21,02 | 66 | 1 | klon | usycha, blisko jezdni | 2 | 0,07 | UG Brańsk |
| 29 | 30+550 | P | 31,21 | 98 | 1 | klon | uszkodzony, usycha | 3 | 0,23 | UG Brańsk |
| 30 | 30+695 | P | 65,92 | 207 | 1 | wierzba | spróchniała | 1 | 0,34 | UG Brańsk |
| 31 | 30+740 | P | 39,17 | 123 | 1 | olszyna | uszkodzona | 7 | 0,84 | UG Brańsk |
| 32 | 30+750 | L | 37,58 | 118 | 1 | olszyna | uszkodzona | 6 | 0,67 | UG Brańsk |
| 33 | 30+760 | L | 42,68 | 134 | 1 | olszyna | uszkodzona | 2 | 0,29 | UG Brańsk |
| 34 | 30+765 | P | 45,86 | 144 | 1 | olszyna | uszkodzona | 7 | 1,16 | UG Brańsk |
| 35 | 30+770 | P | 32,48 | 102 | 1 | olszyna | usycha | 4 | 0,33 | UG Brańsk |
| 36 | 30+780 | P | 42,04 | 132 | 1 | olszyna | sucha | 8 | 1,11 | UG Brańsk |
| 37 | 30+780 | L | 32,17 | 101 | 1 | olszyna | uszkodzona | 4 | 0,32 | UG Brańsk |
| 38 | 30+795 | P | 40,13 | 126 | 1 | osika | sucha, uszkodzona | 6 | 0,76 | UG Brańsk |
| 39 | 30+805 | P | 37,26 | 117 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,22 | UG Brańsk |
| 40 | 31+140 | P | 40,76 | 128 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,26 | UG Brańsk |
| 41 | 31+150 | P | 37,90 | 119 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,23 | UG Brańsk |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-------|-----|---|---------|--|---|------|-----------|
| 42 | 31+220 | P | 45,54 | 143 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,33 | UG Brańsk |
| 43 | 31+250 | P | 44,90 | 141 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,32 | UG Brańsk |
| 44 | 31+270 | P | 46,18 | 145 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,33 | UG Brańsk |
| 45 | 31+280 | P | 45,54 | 143 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,33 | UG Brańsk |
| 46 | 31+300 | P | 49,04 | 154 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,38 | UG Brańsk |
| 47 | 31+310 | P | 48,09 | 151 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,36 | UG Brańsk |
| 48 | 31+320 | P | 43,95 | 138 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,30 | UG Brańsk |
| 49 | 31+335 | P | 41,08 | 129 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,26 | UG Brańsk |
| 50 | 31+345 | P | 43,95 | 138 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,30 | UG Brańsk |
| 51 | 31+570 | P | 44,90 | 141 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,32 | UG Brańsk |
| 52 | 31+610 | P | 47,45 | 149 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,35 | UG Brańsk |
| 53 | 31+640 | P | 56,05 | 176 | 1 | klon | uszkodzony, suchy | 2 | 0,49 | UG Brańsk |
| 54 | 31+660 | P | 45,54 | 143 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,33 | UG Brańsk |
| 55 | 31+675 | P | 43,95 | 138 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,30 | UG Brańsk |
| 56 | 31+920 | P | 42,04 | 132 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,28 | UG Brańsk |
| 57 | 32+030 | P | 45,86 | 144 | 1 | klon | uszkodzony | 2 | 0,33 | UG Brańsk |
| 58 | 32+260 | P | 53,50 | 168 | 1 | lipa | utrudniają widoczność przy wyjeździe ze wsi | 6 | 1,35 | UG Brańsk |
| 59 | 32+270 | P | 84,08 | 264 | 1 | dąb | | 4 | 2,22 | UG Brańsk |
| 60 | 32+295 | P | 76,43 | 240 | 1 | lipa | uszkodzona | 3 | 1,38 | UG Brańsk |
| 61 | 32+310 | P | 60,83 | 191 | 1 | lipa | pochylona | 4 | 1,16 | UG Brańsk |
| 62 | 32+320 | P | 34,39 | 108 | 1 | klon | pochylona, usycha | 2 | 0,19 | UG Brańsk |
| 63 | 32+330 | P | 31,85 | 100 | 1 | klon | suchy | 2 | 0,16 | UG Brańsk |
| 64 | 32+340 | P | 30,57 | 96 | 1 | klon | suchy, uszkodzony | 2 | 0,15 | UG Brańsk |
| 65 | 32+380 | P | 54,78 | 172 | 1 | klon | suchy, uszkodzony | 3 | 0,71 | UG Brańsk |
| 66 | 32+390 | P | 52,23 | 164 | 1 | klon | suchy, uszkodzony | 3 | 0,64 | UG Brańsk |
| 67 | 32+397 | P | 45,22 | 142 | 1 | klon | suchy | 1 | 0,16 | UG Brańsk |
| 68 | 32+525 | P | 38,54 | 121 | 1 | klon | suchy | 1 | 0,12 | UG Brańsk |
| 69 | 32+570 | P | 43,31 | 136 | 1 | klon | suchy | 2 | 0,29 | UG Brańsk |
| 70 | 32+580 | P | 43,63 | 137 | 1 | klon | suchy | 2 | 0,30 | UG Brańsk |
| 71 | 32+670 | P | 42,68 | 134 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,29 | UG Brańsk |
| 72 | 32+680 | P | 51,59 | 162 | 1 | klon | usycha, uszkodzony | 2 | 0,42 | UG Brańsk |
| 73 | 32+730 | P | 54,46 | 171 | 1 | klon | usycha, uszkodzony | 1 | 0,23 | UG Brańsk |
| 74 | 39+330 | L | 46,82 | 147 | 1 | jesion | usycha, pochylony | 2 | 0,34 | UG Brańsk |
| 75 | 39+350 | L | 31,21 | 98 | 1 | jesion | usycha, pochylony | 3 | 0,23 | UG Brańsk |
| 76 | 39+450 | L | 44,90 | 141 | 1 | jesion | uszkodzony | 3 | 0,47 | UG Brańsk |
| 77 | 39+460 | L | 43,31 | 136 | 1 | jesion | uszkodzony | 4 | 0,59 | UG Brańsk |
| 78 | 39+540 | L | 69,11 | 217 | 1 | klon | uszkodzony | 5 | 1,87 | UG Brańsk |
| 79 | 39+630 | P | 40,76 | 128 | 1 | jesion | uszkodzony | 2 | 0,26 | UG Brańsk |
| 80 | 39+650 | L | 36,31 | 114 | 1 | jesion | uszkodzony | 3 | 0,31 | UG Brańsk |
| 81 | 39+690 | L | 53,50 | 168 | 1 | jesion | uszkodzony | 5 | 1,12 | UG Brańsk |
| 82 | 39+770 | P | 51,91 | 163 | 1 | jesion | pochylony | 5 | 1,06 | UG Brańsk |
| 83 | 39+780 | L | 58,60 | 184 | 1 | jesion | usycha, uszkodzony | 3 | 0,81 | UG Brańsk |
| 84 | 39+830 | L | 42,68 | 134 | 1 | jesion | uszkodzony | 4 | 0,57 | UG Brańsk |
| 85 | 39+840 | L | 51,27 | 161 | 1 | jesion | uszkodzony | 3 | 0,62 | UG Brańsk |
| 86 | 39+850 | L | 54,78 | 172 | 1 | jesion | uszkodzony | 2 | 0,47 | UG Brańsk |
| 87 | 39+850 | P | 46,82 | 147 | 1 | jesion | pochylony | 3 | 0,52 | UG Brańsk |
| 88 | 39+860 | L | 48,41 | 152 | 1 | jesion | uszkodzony | 4 | 0,74 | UG Brańsk |
| 89 | 39+860 | P | 33,44 | 105 | 1 | jesion | usycha | 3 | 0,26 | UG Brańsk |
| 90 | 39+880 | L | 32,48 | 102 | 1 | jesion | usycha, uszkodzony | 2 | 0,17 | UG Brańsk |
| 91 | 39+930 | L | 39,49 | 124 | 1 | wierzba | uszkodzona, próchno | 3 | 0,37 | UG Brańsk |
| 92 | 39+950 | P | 42,36 | 133 | 1 | olszyna | uszkodzony | 6 | 0,85 | UG Brańsk |
| 93 | 39+980 | L | 58,60 | 184 | 1 | jesion | suchy | 4 | 1,08 | UG Brańsk |
| 94 | 39+990 | L | 59,24 | 186 | 1 | jesion | suchy | 3 | 0,83 | UG Brańsk |
| 95 | 40+010 | L | 59,55 | 187 | 1 | jesion | suchy | 2 | 0,56 | UG Brańsk |
| 96 | 40+340 | P | 58,60 | 184 | 1 | jesion | suchy | 3 | 0,81 | UG Brańsk |
| 97 | 40+620 | P | 62,42 | 196 | 1 | jesion | suchy | 4 | 1,22 | UG Brańsk |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|--------------|------------|---------|---------------|----|---------------|-----------|
| 98 | 40+870 | L | 59,55 | 187 | 1 | wierzba | próchno | 3 | 0,84 | UG Brańsk |
| 99 | 41+379 | P | 22,29 | 70 | 1 | wierzba | blisko jezdni | 4 | 0,16 | UG Brańsk |
| 100 | 41+396 | P | 25,48 | 80 | 1 | olszyna | blisko jezdni | 7 | 0,36 | UG Brańsk |
| 101 | 41+396 | P | 31,85 | 100 | 1 | olszyna | blisko jezdni | 9 | 0,72 | UG Brańsk |
| 102 | 41+403 | P | 22,29 | 70 | 1 | olszyna | blisko jezdni | 4 | 0,16 | UG Brańsk |
| 103 | 41+417 | P | 22,29 | 70 | 1 | olszyna | pochylona | 5 | 0,20 | UG Brańsk |
| 104 | 41+419 | P | 19,11 | 60 | 1 | brzoza | pochylona | 4 | 0,11 | UG Brańsk |
| 105 | 41+450 | P | 70,06 | 220 | 1 | jesion | pochylony | 14 | 5,39 | UG Brańsk |
| 106 | 41+458 | L | 44,59 | 140 | 1 | grusza | blisko jezdni | 10 | 1,56 | UG Brańsk |
| 107 | 41+519 | P | 57,32 | 180 | 1 | brzoza | blisko jezdni | 15 | 3,87 | UG Brańsk |
| 108 | 41+569 | P | 79,62 | 250 | 1 | jesion | pochylona | 22 | 10,95 | UG Brańsk |
| 109 | 41+583 | P | 47,77 | 150 | 1 | olszyna | spróchniała | 8 | 1,43 | UG Brańsk |
| 110 | 41+597 | P | 47,77 | 150 | 1 | jesion | uszkodzony | 22 | 3,94 | UG Brańsk |
| 111 | 41+603 | P | 50,96 | 160 | 1 | jesion | uszkodzony | 15 | 3,06 | UG Brańsk |
| 112 | 41+608 | P | 60,51 | 190 | 1 | jesion | uszkodzony | 16 | 4,60 | UG Brańsk |
| 113 | 41+650 | P | 20,70 | 65 | 1 | grab | usycha | 10 | 0,34 | UG Brańsk |
| 114 | 41+654 | P | 31,85 | 100 | 1 | grab | usycha | 11 | 0,88 | UG Brańsk |
| 115 | 41+665 | P | 41,40 | 130 | 1 | olszyna | usycha | 21 | 2,83 | UG Brańsk |
| 116 | 41+670 | P | 36,62 | 115 | 1 | grusza | blisko jezdni | 10 | 1,05 | UG Brańsk |
| 117 | 41+676 | P | 28,66 | 90 | 1 | akacja | blisko jezdni | 17 | 1,10 | UG Brańsk |
| 118 | 41+680 | P | 47,77 | 150 | 1 | jesion | blisko jezdni | 12 | 2,15 | UG Brańsk |
| 119 | 41+685 | P | 19,11 | 60 | 1 | grab | uszkodzony | 6 | 0,17 | UG Brańsk |
| 120 | 41+688 | P | 35,67 | 112 | 1 | osika | usycha | 22 | 2,20 | UG Brańsk |
| 121 | 41+693 | P | 28,66 | 90 | 1 | grusza | usycha | 6 | 0,39 | UG Brańsk |
| 122 | 41+696 | P | 38,22 | 120 | 1 | osika | usycha | 18 | 2,06 | UG Brańsk |
| 123 | 41+700 | P | 37,58 | 118 | 1 | grusza | usycha | 10 | 1,11 | UG Brańsk |
| 124 | 41+702 | P | 41,40 | 130 | 1 | wiąz | usycha | 10 | 1,35 | UG Brańsk |
| 125 | 41+717 | P | 28,66 | 90 | 1 | olszyna | usycha | 15 | 0,97 | UG Brańsk |
| 126 | 41+766 | P | 57,32 | 180 | 1 | dąb | pochylony | 22 | 5,68 | UG Brańsk |
| 127 | 41+802 | P | 28,66 | 90 | 1 | brzoza | usycha | 24 | 1,55 | UG Brańsk |
| 128 | 41+804 | P | 38,22 | 120 | 1 | brzoza | usycha | 24 | 2,75 | UG Brańsk |
| 129 | 41+564 | L | 44,90 | 141 | 1 | olszyna | sucha | 8 | 1,27 | UG Brańsk |
| 130 | 41+564 | L | 40,45 | 127 | 1 | olszyna | sucha | 11 | 1,41 | UG Brańsk |
| | | | | razem | 130 | | | | 118,57 | |

Dr nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa

UG Bielsk Podlaski Decyzja RGP.6131.58.2017 z dnia 07.03.2018r.

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|--------------|----------|--------|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 1+260 | P | 33,12 | 104 | 1 | jesion | uschnięty | 2 | 0,17 | UG Bielsk Podl. |
| 2 | 10+467 | L | 51,59 | 162 | 1 | jesion | próchnieje | 4 | 0,84 | UG Bielsk Podl. |
| 3 | 10+525 | L | 75,16 | 236 | 1 | jesion | usycha | 5 | 2,22 | UG Bielsk Podl. |
| 4 | 10+532 | L | 44,59 | 140 | 1 | jesion | usycha | 5 | 0,78 | UG Bielsk Podl. |
| 5 | 10+658 | L | 27,39 | 86 | 1 | jesion | usycha | 3 | 0,18 | UG Bielsk Podl. |
| 6 | 10+697 | P | 19,11 | 60 | 1 | jesion | usycha | 4 | 0,11 | UG Bielsk Podl. |
| 7 | 10+722 | P | 63,69 | 200 | 1 | jesion | niebezpiecznie pochylony nad jezdnię | 4 | 1,27 | UG Bielsk Podl. |
| | | | | razem | 7 | | | | 5,57 | |

UM Hajnówka Decyzja GKM.6131.93.2017 z dnia 23.01.2018r.

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-----|---|--------|--------------------------------------|---|------|-------------|
| 1 | 24+630 | P | 42,99 | 135 | 1 | klon | próchnieje utrudnia wjazd na posesję | 2 | 0,29 | UM Hajnówka |
| 2 | 24+770 | L | 19,11 | 60 | 1 | świerk | uschnięty | 3 | 0,09 | UM Hajnówka |
| 3 | 24+773 | L | 15,92 | 50 | 1 | świerk | uschnięty | 3 | 0,06 | UM Hajnówka |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|------------------|----------------|-----------|---------|--|---|-------------|-------------|
| 4 | 25+214 | L | 45,86 | 144 | 1 | jesion | usycha, próchnieje, zagrożenie dla ruchu | 2 | 0,33 | UM Hajnówka |
| 5 | 25+218 | L | 57,96 | 182 | 1 | jesion | usycha, zagrożenie dla ruchu pieszych | 3 | 0,79 | UM Hajnówka |
| 6 | 25+370 | P | 20,06 | 63 | 1 | modrzew | uschnięty | 4 | 0,13 | UM Hajnówka |
| 7 | 26+060 | L | 48,09 | 151 | 1 | lipa | próchnieje, uszkodzona | 2 | 0,36 | UM Hajnówka |
| 8 | 26+071 | L | 51,91 | 163 | 1 | lipa | próchnieje, uszkodzona | 2 | 0,42 | UM Hajnówka |
| 9 | 26+277 | Ł | 31,85 | 100 | 0 | grab | usycha, wrasta w linię energetyczną | 0 | 0,00 | UM Hajnówka |
| 10 | 26+290 | L | 62,74 | 197 | 1 | brzoza | usycha, zagrożenie dla budynków i ruchu | 5 | 1,54 | UM Hajnówka |
| 11 | 26+293 | L | 62,10 | 195 | 1 | brzoza | usycha, zagrożenie dla budynków i ruchu | 5 | 1,51 | UM Hajnówka |
| 12 | 27+200 | L | 43,95 | 138 | 1 | dąb | niebezpiecznie pochylony na budynek | 4 | 0,61 | UM Hajnówka |
| 13 | 27+201 | L | 29,94 | 94 | 1 | klon | uschnięty | 2 | 0,14 | UM Hajnówka |
| 14 | 27+252 | P | 21,02 | 66 | 1 | lipa | usycha, pęknięta | 3 | 0,10 | UM Hajnówka |
| 15 | 27+353 | Ł | 57,32 | 180 | 0 | lipa | pochylone, uszkodza płot | 0 | 0,00 | UM Hajnówka |
| 16 | 27+470 | L | 39,81 | 125 | 1 | lipa | próchnieje, pęknięta | 2 | 0,25 | UM Hajnówka |
| 17 | 27+480 | L | 34,39 | 108 | 1 | lipa | kolizja z proj. Zjazdem publicznym | 2 | 0,19 | UM Hajnówka |
| | | | | razem | 15 | | | | 6,81 | |

Dr nr 685 Zabłudów-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele

UM Hajnówka Decyzja GKM.6131.93.2017 z dnia 23.01.2018r.

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|------------------|----------------|----------|-------|---|---|-------------|-------------|
| 18 | 43+046 | P | 14,01 | 44 | 1 | klon | usycha | 1 | 0,02 | UM Hajnówka |
| 19 | 43+048 | P | 21,34 | 67 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,07 | UM Hajnówka |
| 20 | 43+049 | P | 23,89 | 75 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,09 | UM Hajnówka |
| 21 | 43+049 | P | 35,03 | 110 | 1 | lipa | usycha | 5 | 0,48 | UM Hajnówka |
| 22 | 43+060 | P | 66,24 | 208 | 1 | olcha | uschnięta | 5 | 1,72 | UM Hajnówka |
| 23 | 43+073 | P | 23,89 | 75 | 1 | lipa | uschnięta | 3 | 0,13 | UM Hajnówka |
| 24 | 43+088 | P | 35,03 | 110 | 1 | lipa | usycha | 3 | 0,29 | UM Hajnówka |
| 25 | 43+280 | P | 45,86 | 144 | 0 | lipa | zagrożenie dla budynku dom-nauczycielaZNP | 0 | 0,00 | UM Hajnówka |
| 26 | 43+287 | P | 44,90 | 141 | 0 | lipa | zagrożenie dla budynku dom-nauczycielaZNP | 0 | 0,00 | UM Hajnówka |
| 27 | 43+301 | P | 27,07 | 85 | 0 | lipa | zagrożenie dla budynku dom-nauczycielaZNP | 0 | 0,00 | UM Hajnówka |
| 28 | 43+485 | Ł | 50,00 | 157 | 0 | lipa | usycha, zarażona jemiolą | 0 | 0,00 | UM Hajnówka |
| 29 | 43+490 | L | 50,96 | 160 | 1 | lipa | uschnięta | 3 | 0,61 | UM Hajnówka |
| | | | | razem | 8 | | | | 3,42 | |

Dr nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa

UG Hajnówka Decyzja IP.6131.79.2017 z dnia 30.07.2018r.

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|--------------|----------|-------|-----------|----|-------------|-------------|
| 1 | 32+305 | P | 92,99 | 292 | 1 | sosna | pochylona | 12 | 8,15 | UG Hajnówka |
| | | | | razem | 1 | | | | 8,15 | |

ogółem **161**

142,52 m3